



CONDITION REPORT

2018 ALFA ROMEO Stelvio 2.2 DIESEL 180CV SUPER AT
RWD CV

2018 | 91039 KM | auto | GASOLIO |

Informazioni dal Venditore



2477KGS

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	Gris
CV	-
VIN	ZARFAGBU1J7B95575
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	10/01/2018
Data ultimo Tagliando	-
 2ª CHAVE	
 Libretto Manutenzione	
 Tipo IVA	
 Sold as Seen	



Equipaggiamento

Note

Ispezione

-

Piazzale
Sede d'Asta

-
Madrid

Ispezione

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -