



CONDITION REPORT

2021 FIAT DOBLO DOBLO CARGO Cargo SX 1.3 Mjet 70 kW
(95 CV)

2021 | 98214 KM | Manuale | GASOLIO |

Informazioni dal Venditore



3418LMV

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	Blanco
CV	-
VIN	ZFA26300006T07620
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	25/02/2021
Data ultimo Tagliando	-

- 2ª CHAVE
- Libretto Manutenzione
- Tipo IVA
- Sold as Seen



Equipaggiamento

Note

Ispezione

-

Piazzale
Sede d'Asta

-
Madrid


Ispezione

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -