



CONDITION REPORT

2020 Jaguar E-PACE E-PACE 2.0D 110kW 4WD Auto CV

2020 | 123571 KM | auto | GASOLIO |

Informazioni dal Venditore



7898LJG

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	Gris
CV	-
VIN	SADFA2BN4L1004938

Ispezione Tecnica

Certificato di Proprietà No

Data Immatricolazione 11/08/2020

Data ultimo Tagliando -

- 2ª CHAVE
- Libretto Manutenzione
- Tipo IVA
- Sold as Seen



Equipaggiamento

Note

Ispezione

MUY IMPORTANTE: REVISAR
PERITACION PARA COMPROBAR
DAÑOS

Piazzale
Sede d'Asta


-
Manheim Directo,
S.L.U.

Ispezione


Piazzale
Sede d'Asta

-
Manheim Directo,
S.L.U.


Valutazione del danno



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -