



## CONDITION REPORT

2022 Peugeot 3008 3008 1.5 BlueHDi 96kW (130CV) S&S  
Allure CV

2022 | 20334 KM | Manuale | GASOLIO |

Informazioni dal Venditore



**2889LYZ**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Cilindrata               | -                 |
| Posti                    | -                 |
| Numero di Porte          | -                 |
| Tipo Veicolo             | -                 |
| Colore Carrozzeria       | Azul              |
| CV                       | -                 |
| VIN                      | VF3MCYHZMNS089441 |
| Ispezione Tecnica        |                   |
| Certificato di Proprietà | No                |
| Data Immatricolazione    | 30/06/2022        |
| Data ultimo Tagliando    | -                 |
| 2ª CHAVE                 |                   |
| Libretto Manutenzione    |                   |
| Tipo IVA                 |                   |
| Sold as Seen             |                   |



| Equipaggiamento | Note | Ispezione                                                   |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------------|
|                 | -    | <div>Piazzale<br/>Sede d'Asta</div> <div>-<br/>Madrid</div> |

| Ispezione                                                   |
|-------------------------------------------------------------|
| <div>Piazzale<br/>Sede d'Asta</div> <div>-<br/>Madrid</div> |

Valutazione del danno



Dettagli danno : -  
Tipo Danno : -  
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -  
Tipo Danno : -  
Dimensione danno : -