



CONDITION REPORT

2020 MERCEDES CLS Mercedes CLS 350 d 4MATIC
sedán 210kW 4P autom CV

2020 | 144229 KM | auto | GASOLIO |


Informazioni dal Venditore



 **MANHEIM**
Auction Services
COX AUTOMOTIVE

3743LGG

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	Plata iridio (metalizado) - 775
CV	-
VIN	WDD2573211A050824
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	20/03/2020
Data ultimo Tagliando	-
 2ª CHAVE	
 Libretto Manutenzione	
 Tipo IVA	
 Sold as Seen	



Equipaggiamento

Note

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Tecnico) PARA MÁS FOTOS +
COMPROBAR POSIBLES DAÑOS +
INFORMACIÓN ADICIONAL

Ispezione


Piazzale
Sede d'Asta

-
Madrid


Ispezione

Piazzale
Sede d'Asta -
Madrid


Valutazione del danno




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -