



# CONDITION REPORT

**2021 Citroen JUMPER Citroen Jumper BlueHDi 103KW  
(140CV) Furgón 35L3H2 CV**

**2021 | 104583 KM | Manuale | GASOLIO |**

**Informazioni dal Venditore**



**0041LSZ**

<b>Cilindrata</b>	-
<b>Posti</b>	-
<b>Numero di Porte</b>	-
<b>Tipo Veicolo</b>	-
<b>Colore Carrozzeria</b>	Blanco Hielo (opaco)
<b>CV</b>	-
<b>VIN</b>	VF7YCBNFC12S94175
<b>Ispezione Tecnica</b>	
<b>Certificato di Proprietà</b>	No
<b>Data Immatricolazione</b>	24/09/2021
<b>Data ultimo Tagliando</b>	-

-  2ª CHAVE
-  Libretto Manutenzione
-  Tipo IVA
-  Sold as Seen



### Equipaggiamento

### Note

### Ispezione

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN  
(Informe Tecnico) PARA MÁS FOTOS +  
COMPROBAR POSIBLES DAÑOS +  
INFORMACIÓN ADICIONAL

**Piazzale** -  
**Sede d'Asta** Madrid

### Ispezione

**Piazzale** -  
**Sede d'Asta** Madrid

### Valutazione del danno



Dettagli danno : -  
Tipo Danno : -  
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -  
Tipo Danno : -  
Dimensione danno : -