CONDITION REPORT

2021 BMW 318d Touring (G21) 318d Touring (G21) 110CV

2021 | 119621 KM | auto | GASOLIO | 110 kw

Informazioni dal Venditore

3860LNK

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	BMW Individual Tanzanite Blue metallic
CV	110 kw
VIN	WBA6L310X0FL10636
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	29/03/2021
Data ultimo Tagliando	-

2ª CHAVE

Libretto Manutenzione

Tipo IVA

Sold as Seen

3860 LNK

Equipaggiamento

Note

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT
CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO

Ispezione

Piazzale	Madrid-ES34
Sede d'Asta	Madrid

Ispezione

Piazzale	Madrid-ES34
Sede d'Asta	Madrid

Valutazione del danno

Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -