



# CONDITION REPORT

2020 BMW 116d (F40) 116d (F40) 85CV







2020 | 102369 KM | auto | GASOLIO | 85 kw

Informazioni dal Venditore



**5142LFX**

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	grey
CV	85 kw
VIN	WBA7M710007F22712
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	28/02/2020
Data ultimo Tagliando	-
<span style="color: red;">X</span>	2 <sup>a</sup> CHAVE
<span style="color: red;">X</span>	Libretto Manutenzione
<span style="color: green;">✓</span>	Tipo IVA
<span style="color: red;">X</span>	Sold as Seen



---

**Equipaggiamento**

---

**Note**

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT<BR><a href="http://soportemanheim.es/E/5142LFX.htm" target="\_blank">CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO</a>

**Ispezione**

**Piazzale**  
**Sede d'Asta**

Madrid-ES34  
Madrid

---

**Ispezione**


---

**Piazzale** Madrid-ES34  
**Sede d'Asta** Madrid


---

**Valutazione del danno**

---



Dettagli danno : -  
Tipo Danno : -  
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -  
Tipo Danno : -  
Dimensione danno : -