



CONDITION REPORT

2024 BMW X1 xDrive20d (U11) X1 xDrive20d (U11) 110CV

2024 | 25177 KM | auto | GASOLIO | 110 kw



Informazioni dal Venditore



 **MANHEIM**
Auction Services
COX AUTOMOTIVE

6408MNZ

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	Spacesilber
CV	110 kw
VIN	WBA41EG0405Y87619
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	15/03/2024
Data ultimo Tagliando	-
 2 ^a CHAVE	
 Libretto Manutenzione	
 Tipo IVA	
 Sold as Seen	



Equipaggiamento

Note

Ispezione

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT
CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO

Piazzale
Sede d'Asta


Valencia-ES28
Madrid

Ispezione

Piazzale
Sede d'Asta

Valencia-ES28
Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -