



# CONDITION REPORT

2022 BMW 116d (F40) 116d (F40) 85CV

2022 | 66381 KM | auto | GASOLIO | 85 kw



Informazioni dal Venditore



7727LWL

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	Mineralweiss metalizado
CV	85 kw
VIN	WBA7M710207K65971
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	22/02/2022
Data ultimo Tagliando	-

-  2° CHAVE
-  Libretto Manutenzione
-  Tipo IVA
-  Sold as Seen



## Equipaggiamento

## Note

## Ispezione

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT<BR><a href="http://soportemanheim.es/E/7727LWL.htm" target="\_blank">CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO</a>

**Piazzale**  
**Sede d'Asta**

Sevilla-ES50  
Madrid

## Ispezione

**Piazzale** Sevilla-ES50  
**Sede d'Asta** Madrid

## Valutazione del danno



Dettagli danno : -

Tipo Danno : -

Dimensione danno : -