



CONDITION REPORT

**2019 Peugeot PARTNER Furgon Confort L1 1.6 BlueHDi
55KW (75) 75CV**

2019 | 83369 KM | Manuale | GASOLIO | 75 hp

Informazioni dal Venditore



7523KWN

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	Blanco
CV	75 hp
VIN	VF37ABHW6JJ767530
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	29/04/2019
Data ultimo Tagliando	-
2ª CHAVE	
Libretto Manutenzione	
Tipo IVA	
Sold as Seen	



Equipaggiamento

Note

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Tecnico) PARA COMPROBAR
POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN
ADICIONAL

Ispezione

Piazzale	-
Sede d'Asta	Madrid

Ispezione

Piazzale	-
Sede d'Asta	Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -

Tipo Danno : -

Dimensione danno : -