



CONDITION REPORT

**2021 DS DS 7 CROSSBACK 1.6 E-Tense 225 PERFORMANCE
LINE Auto 225CV**

2021 | 45291 KM | auto | hybrid | 225 hp

Informazioni dal Venditore



0723LVL

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	Cristal pearl
CV	225 hp
VIN	VR1J4DGZUMY540559
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	20/12/2021
Data ultimo Tagliando	-
 2ª CHAVE	
 Libretto Manutenzione	
 Tipo IVA	
 Sold as Seen	



Equipaggiamento

Note

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Tecnico) PARA COMPROBAR
POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN
ADICIONAL


Ispezione

Piazzale	-
Sede d'Asta	Madrid

Ispezione

Piazzale	-
Sede d'Asta	Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -