



CONDITION REPORT

**2019 Citroen Berlingo Talla M BlueHDi 73kW CONTROL
100CV**


2019 | 105518 KM | Manuale | GASOLIO | 100 hp

Informazioni dal Venditore



2745KZF

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	Blanco
CV	100 hp
VIN	VR7EFYHYCKN539454
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	29/07/2019
Data ultimo Tagliando	-
 2ª CHAVE	
 Libretto Manutenzione	
 Tipo IVA	
 Sold as Seen	



Equipaggiamento

Note

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Técnico) PARA COMPROBAR
POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN
ADICIONAL

Ispezione

Piazzale	-
Sede d'Asta	Madrid

Ispezione

Piazzale	-
Sede d'Asta	Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -

Tipo Danno : -

Dimensione danno : -