



CONDITION REPORT

2020 Peugeot Rifter Active Standard BlueHDi 73kW 100CV

2020 | 130806 KM | Manuale | GASOLIO | 100 hp

Informazioni dal Venditore



5393LGK

| | |
|--------------------|-------------------|
| Cilindrata | - |
| Posti | - |
| Numero di Porte | - |
| Tipo Veicolo | - |
| Colore Carrozzeria | Blanco |
| CV | 100 hp |
| VIN | VR3ECYHYCKJ884187 |

Ispezione Tecnica

Certificato di Proprietà No

Data Immatricolazione 20/05/2020

Data ultimo Tagliando -

- 2ª CHAVE
- Libretto Manutenzione
- Tipo IVA
- Sold as Seen



Equipaggiamento

Note

Ispezione

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Tecnico) PARA COMPROBAR
POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN
ADICIONAL

| | |
|-------------|--------|
| Piazzale | - |
| Sede d'Asta | Madrid |

Ispezione

| | |
|-------------|--------|
| Piazzale | - |
| Sede d'Asta | Madrid |


Valutazione del danno




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -