



CONDITION REPORT

2021 MERCEDES B-CLASS B 180 d 116CV

2021 | 134672 KM | auto | GASOLIO | 116 hp

Informazioni dal Venditore



5984LVJ

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	Blanco digital (meta
CV	116 hp
VIN	W1K2470101J325749


Ispezione Tecnica

Certificato di Proprietà No

Data Immatricolazione 16/12/2021

Data ultimo Tagliando -

-  2ª CHAVE
-  Libretto Manutenzione
-  Tipo IVA
-  Sold as Seen



Equipaggiamento

Note

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Tecnico) PARA COMPROBAR
POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN
ADICIONAL


Ispezione

Piazzale	-
Sede d'Asta	Madrid

Ispezione

Piazzale	-
Sede d'Asta	Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -