



CONDITION REPORT

2021 TOYOTA PROACE PROACE 1.5D 100CV GX 1PL 2PT L1
102CV

2021 | 125559 KM | Manuale | GASOLIO | 102 hp

Informazioni dal Venditore



7572LTP

Cilindrata	1499 cm3
Posti	-
Numero di Porte	4
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	BLANCO
CV	102 hp
VIN	YARVBYHRKGZ007643

Ispezione Tecnica

Certificato di Proprietà No

Data Immatricolazione 29/10/2021


Data ultimo Tagliando -

X 2ª CHAVE

X Libretto Manutenzione

✓ Tipo IVA

X Sold as Seen



Equipaggiamento

Note

Ispezione

[CALCULA TU TRANSPORTE](https://www.manheimtransportatucoche.es/es/transportes/manheim)

Piazzale
Sede d'Asta

-

Madrid


Ispezione

Piazzale
Sede d'Asta

-

Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -

Tipo Danno : -

Dimensione danno : -