



CONDITION REPORT

2023 BMW i7 xDrive 60 (G70) i7 xDrive 60 (G70) 400CV

2023 | 28369 KM | auto | electric | 400 kw







Informazioni dal Venditore



 **MANHEIM**
Auction Services
COX AUTOMOTIVE

9691MFL

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	BMW Individual Tanzanite Blue metallic
CV	400 kw
VIN	WBY51EJ090CM56719
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	15/03/2023
Data ultimo Tagliando	-
 2ª CHAVE	
 Libretto Manutenzione	
 Tipo IVA	
 Sold as Seen	



Equipaggiamento

Note

Ispezione

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT
CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO

Piazzale
Sede d'Asta

-
Manheim Directo,
S.L.U.

Ispezione


Piazzale

Sede d'Asta


-

Manheim Directo,
S.L.U.


Valutazione del danno




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -