




CONDITION REPORT

2022 OPEL Corsa 1.2T XHL 74kW (100CV) GS-Line 100CV

2022 | 61069 KM | Manuale | Benzina | 100 hp

Informazioni dal Venditore



1349MBV

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	Gris
CV	100 hp
VIN	VXKUPHNEKN4289372
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	20/10/2022
Data ultimo Tagliando	-
2ª CHAVE	
Libretto Manutenzione	
Tipo IVA	
Sold as Seen	

Equipaggiamento

Note

Ispezione

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Técnico) PARA COMPROBAR POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN ADICIONAL

Piazzale	-
Sede d'Asta	Madrid


Ispezione

Piazzale	-
Sede d'Asta	Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -