



CONDITION REPORT

2021 OPEL Corsa CORSA 1.2T XHL 74kW (100CV) Edition CV


2021 | 52107 KM | Manuale | Benzina |

Informazioni dal Venditore



1973LSB

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Cilindrata | - |
| Posti | - |
| Numero di Porte | - |
| Tipo Veicolo | - |
| Colore Carrozzeria | SL-[G4B] Azul Neutrón (metaliz) |
| CV | - |
| VIN | VXKUPHNEKM4212630 |
| Ispezione Tecnica | |
| Certificato di Proprietà | No |
| Data Immatricolazione | 26/07/2021 |
| Data ultimo Tagliando | - |
| 2° CHAVE | |
| Libretto Manutenzione | |
| Tipo IVA | |
| Sold as Seen | |



Equipaggiamento

Note

Ispezione

-

Piazzale
Sede d'Asta

-
Madrid

Ispezione

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -