



CONDITION REPORT

2022 FIAT DUCATO Fiat Ducato 35 L2 2-3 1FA (103kW) EU6
D-Temp cabin CV

2022 | 52036 KM | Manuale | GASOLIO |

Informazioni dal Venditore



2346LWV

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	Blanco sólido
CV	-
VIN	ZFA25000002S69980
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	10/03/2022
Data ultimo Tagliando	-
2ª CHAVE	
Libretto Manutenzione	
Tipo IVA	
Sold as Seen	



Equipaggiamento

Note

Ispezione

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Tecnico) PARA MÁS FOTOS +
COMPROBAR POSIBLES DAÑOS +
INFORMACIÓN ADICIONAL

Piazzale	-
Sede d'Asta	Madrid


Ispezione

Piazzale	-
Sede d'Asta	Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -