CONDITION REPORT

2019 Peugeot 308 5p Style 1-2 PureTech 81KW (110CV) berlina con por CV

2019 | 125770 KM | Manuale | Benzina |

Informazioni dal Venditore

1319LBX

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	Blanco Banquise (opaco) - P0WP
CV	-
VIN	VF3LBYHYPKS234250
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	18/10/2019
Data ultimo Tagliando	-

✗ **2ª CHAVE**

✗ **Libretto Manutenzione**

✓ **Tipo IVA**

✗ **Sold as Seen**

1319 LBX

PEUGEOT
1319 LBX

Equipaggiamento

Note

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Tecnico) PARA MÁS FOTOS + COMPROBAR POSIBLES DAÑOS + INFORMACIÓN ADICIONAL

Ispezione

Piazzale	-
Sede d'Asta	Madrid

Ispezione

Piazzale	-
Sede d'Asta	Madrid

Valutazione del danno

Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -

Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -