



CONDITION REPORT

2022 Renault Express Renault Express Confort 1.5 Blue dCi
70 kW (95 cv) CV

2022 | 86393 KM | Manuale | GASOLIO |

Informazioni dal Venditore



4055MCF

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Cilindrata | - |
| Posti | - |
| Numero di Porte | - |
| Tipo Veicolo | - |
| Colore Carrozzeria | Blanco Glaciar |
| CV | - |
| VIN | VF1RJK00170098917 |
| Ispezione Tecnica | |
| Certificato di Proprietà | No |
| Data Immatricolazione | 11/11/2022 |
| Data ultimo Tagliando | - |

- 2ª CHAVE
- Libretto Manutenzione
- Tipo IVA
- Sold as Seen



Equipaggiamento

Note

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Tecnico) PARA MÁS FOTOS + COMPROBAR POSIBLES DAÑOS + INFORMACIÓN ADICIONAL

Ispezione

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid

Ispezione

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -