



CONDITION REPORT

2022 BMW BMW i3 (I01) BMW i3 (I01) 125CV

2022 | 26667 KM | auto | electric | 125 kw

Informazioni dal Venditore



8411LWC


Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	Capparisweis con acentuación BMW i Blau
CV	125 kw
VIN	WBY8P210007K48425
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	31/01/2022
Data ultimo Tagliando	-
2° CHAVE	
Libretto Manutenzione	
Tipo IVA	
Sold as Seen	




Equipaggiamento	Note	Ispezione
	DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE GESTORIA CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO 	Piazzale Sede d'Asta - Manheim Directo, S.L.U.

Ispezione
Piazzale Sede d'Asta - Manheim Directo, S.L.U.


Valutazione del danno




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -