



CONDITION REPORT

2020 FIAT FIORINO FIORINO Cargo SX N1 1.3 MJet 59 kW (80 C CV

2020 | 128487 KM | | GASOLIO |


Informazioni dal Venditore



0636LGG

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	SL-[249] Blanco sólido
CV	-
VIN	ZFA22500006P72012
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	16/03/2020
Data ultimo Tagliando	-

- 2ª CHAVE
- Libretto Manutenzione
- Tipo IVA
- Sold as Seen



Equipaggiamento

Note

Ispezione

-

Piazzale
Sede d'Asta

-
Madrid

Ispezione

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -