



# CONDITION REPORT

2021 Peugeot 3008 Peugeot 3008 1.5 BlueHDi 96kW (130CV)  
S&S Allure t CV

2021 | 146789 KM | Manuale | GASOLIO |

Informazioni dal Venditore



**0883LNG**

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	Blanco Nacarado (3 capas)
CV	-
VIN	VF3MCYHZMMS080261
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	22/03/2021
Data ultimo Tagliando	-
2ª CHAVE	
Libretto Manutenzione	
Tipo IVA	
Sold as Seen	



### Equipaggiamento

### Note

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN  
(Informe Tecnico) PARA MÁS FOTOS +  
COMPROBAR POSIBLES DAÑOS +  
INFORMACIÓN ADICIONAL

### Ispezione

<b>Piazzale</b>	Madrid
<b>Sede d'Asta</b>	Madrid

### Ispezione

<b>Piazzale</b>	Madrid
<b>Sede d'Asta</b>	Madrid

### Valutazione del danno



Dettagli danno : -

Tipo Danno : -

Dimensione danno : -