



CONDITION REPORT

2024 BMW 116d (F40) 116d (F40) 85CV

2024 | 10255 KM | Manuale | GASOLIO | 85 kw

Informazioni dal Venditore



 **MANHEIM**
Auction Services
COX AUTOMOTIVE

0293MMV

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	-
CV	85 kw
VIN	WBA7M710407N51000

Ispezione Tecnica

Certificato di Proprietà No

Data Immatricolazione 18/01/2024

Data ultimo Tagliando -

-  2ª CHAVE
-  Libretto Manutenzione
-  Tipo IVA
-  Sold as Seen



Equipaggiamento

Note

Ispezione

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT
CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO

Piazzale	-
Sede d'Asta	Madrid

Ispezione

Piazzale	-
Sede d'Asta	Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -