



CONDITION REPORT

2021 BMW 116d (F40) 116d (F40) 85CV



2021 | 94791 KM | auto | GASOLIO | 85 kw

Informazioni dal Venditore



4886LNB

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	grey
CV	85 kw
VIN	WBA7M710505T32283
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	11/03/2021
Data ultimo Tagliando	-
2ª CHAVE	
Libretto Manutenzione	
Tipo IVA	
Sold as Seen	



Equipaggiamento

Note

Ispezione

DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE
GESTORIA
<a
href="http://soportemanheim.es/E/4886LNB.htm"
target="_blank">CLICK AQUÍ PARA VER
EL EQUIPAMIENTO
COMPLETO


Piazzale
Sede d'Asta

-
Madrid


Ispezione

Piazzale
Sede d'Asta -
Madrid

Valutazione del danno




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -