



CONDITION REPORT

2020 Mini Cooper SE (F56) Cooper SE (F56) 135CV

2020 | 69732 KM | auto | electric | 135 kw

Informazioni dal Venditore



 **MANHEIM**
Auction Services
COX AUTOMOTIVE

4908LLW

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	White Silver
CV	135 kw
VIN	WMWXP310002N77820

Ispezione Tecnica

Certificato di Proprietà No

Data Immatricolazione 23/12/2020

Data ultimo Tagliando -

-  2ª CHAVE
-  Libretto Manutenzione
-  Tipo IVA
-  Sold as Seen



Equipaggiamento

Note

Ispezione

DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE
GESTORIA
<a
href="http://soportemanheim.es/E/4908LLW.htm"
target="_blank">CLICK AQUÍ PARA VER
EL EQUIPAMIENTO
COMPLETO


Piazzale
Sede d'Asta

-
Manheim Directo,
S.L.U.


Ispezione

Piazzale -
Sede d'Asta Manheim Directo,
S.L.U.


Valutazione del danno




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -