



CONDITION REPORT

2021 BMW 116d (F40) 116d (F40) 85CV

2021 | 89125 KM | Manuale | GASOLIO | 85 kw

Informazioni dal Venditore



 **MANHEIM**
Auction Services
COX AUTOMOTIVE

5817LNS

| | |
|--------------------|-------------------|
| Cilindrata | - |
| Posti | - |
| Numero di Porte | - |
| Tipo Veicolo | - |
| Colore Carrozzeria | grey |
| CV | 85 kw |
| VIN | WBA7M710305T28233 |

Ispezione Tecnica

| | |
|--------------------------|------------|
| Certificato di Proprietà | No |
| Data Immatricolazione | 14/04/2021 |
| Data ultimo Tagliando | - |

-  2ª CHAVE
-  Libretto Manutenzione
-  Tipo IVA
-  Sold as Seen



Equipaggiamento

Note

Ispezione

DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE
GESTORIA
<a
href="http://soportemanheim.es/E/5817LNS.htm"
target="_blank">CLICK AQUÍ PARA VER
EL EQUIPAMIENTO
COMPLETO

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid


Ispezione

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -