



CONDITION REPORT

2022 BMW 318d Berlina (G20) 318d Berlina (G20) 110CV

2022 | 78138 KM | auto | GASOLIO | 110 kw

Informazioni dal Venditore



 **MANHEIM**
Auction Services
COX AUTOMOTIVE

7664MDD

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	yellow
CV	110 kw
VIN	WBA28FU0408C91215

Ispezione Tecnica

Certificato di Proprietà No

Data Immatricolazione 30/12/2022

Data ultimo Tagliando -

-  2ª CHAVE
-  Libretto Manutenzione
-  Tipo IVA
-  Sold as Seen



Equipaggiamento

Note

Ispezione

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT
CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO

Piazzale	-
Sede d'Asta	Madrid


Ispezione

Piazzale	-
Sede d'Asta	Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -