



CONDITION REPORT

2022 BMW SERIE 1 118d CV

2022 | 45465 KM | | GASOLIO |

Informazioni dal Venditore



1462LYR

Cilindrata -

Posti -

Numero di Porte -

Tipo Veicolo -

Colore Carrozzeria -

CV -

VIN -

Ispezione Tecnica

Certificato di Proprietà No

Data Immatricolazione 17/06/2022


Data ultimo Tagliando -

✗ 2ª CHAVE

✗ Libretto Manutenzione

✓ Tipo IVA

✗ Sold as Seen



Equipaggiamento

Note

Ispezione

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Tecnico) PARA COMPROBAR
POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN
ADICIONAL

Piazzale

Mallorca

Sede d'Asta

Madrid

Ispezione


Piazzale

Mallorca

Sede d'Asta

Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -

Tipo Danno : -

Dimensione danno : -