



CONDITION REPORT

2020 BMW X5 xDrive45e 394CV

2020 | 94856 KM | auto | hybrid | 394 hp

Informazioni dal Venditore



7009LLR

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Cilindrata | - |
| Posti | - |
| Numero di Porte | - |
| Tipo Veicolo | - |
| Colore Carrozzeria | Carbonschwarz metalli |
| CV | 394 hp |
| VIN | WBATA610009E79995 |

Ispezione Tecnica

| | |
|--------------------------|------------|
| Certificato di Proprietà | No |
| Data Immatricolazione | 17/12/2020 |
| Data ultimo Tagliando | - |

- 2ª CHAVE
- Libretto Manutenzione
- Tipo IVA
- Sold as Seen



Equipaggiamento

Note

Ispezione


IMPORTANTE: VER PERITACI3N (Informe Tecnico) PARA COMPROBAR POSIBLES DAÑOS E INFORMACI3N ADICIONAL

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid

Ispezione

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -