



CONDITION REPORT

2020 Jaguar E-PACE 2.0D 110kW S 4WD Auto 150CV

2020 | 136055 KM | auto | GASOLIO | 150 hp

Informazioni dal Venditore



3829LFW

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	Corris grey - metalli
CV	150 hp
VIN	SADFA2BN8L1002240


Ispezione Tecnica

Certificato di Proprietà No

Data Immatricolazione 27/02/2020

Data ultimo Tagliando -

-  2ª CHAVE
-  Libretto Manutenzione
-  Tipo IVA
-  Sold as Seen



Equipaggiamento

Note

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Tecnico) PARA COMPROBAR
POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN
ADICIONAL

Ispezione

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid

Ispezione

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -