CONDITION REPORT

2021 Peugeot 508 Peugeot 508 508 5P Allure BlueHDi 130 S&S EAT8 ber CV

2021 | 113852 KM | auto | GASOLIO |

Informazioni dal Venditore

8111LNR

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	Gris Platino (metalizado)
CV	-
VIN	VR3FBYHZTMY007157
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	12/04/2021
Data ultimo Tagliando	-

✗ **2ª CHAVE**

✗ **Libretto Manutenzione**

✓ **Tipo IVA**

✗ **Sold as Seen**

8111 LNR

Equipaggiamento

Note

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Tecnico) PARA MÁS FOTOS + COMPROBAR POSIBLES DAÑOS + INFORMACIÓN ADICIONAL

Ispezione

Piazzale	-
Sede d'Asta	Madrid

Ispezione

Piazzale	-
Sede d'Asta	Madrid

Valutazione del danno

Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -