



CONDITION REPORT

2021 Peugeot 508 Peugeot 508 508 5P Allure BlueHDi 130
S&S EAT8 ber CV


2021 | 113852 KM | auto | GASOLIO |

Informazioni dal Venditore



8111LNR

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	Gris Platino (metalizado)
CV	-
VIN	VR3FBYHZTMY007157
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	12/04/2021
Data ultimo Tagliando	-
2ª CHAVE	
Libretto Manutenzione	
Tipo IVA	
Sold as Seen	



Equipaggiamento

Note

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Tecnico) PARA MÁS FOTOS +
COMPROBAR POSIBLES DAÑOS +
INFORMACIÓN ADICIONAL

Ispezione

Piazzale	-
Sede d'Asta	Madrid

Ispezione

Piazzale	-
Sede d'Asta	Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -