



CONDITION REPORT

2018 Volkswagen CADDY Profes Furgón 2.0 TDI 90kW BMT
4Motion furgón deri CV

2018 | 145309 KM | Manuale | GASOLIO |

Informazioni dal Venditore



5857KRR

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	Blanco Candy
CV	-
VIN	WV1ZZZ2KZJX138376
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	21/11/2018
Data ultimo Tagliando	-
X 2ª CHAVE	
X Libretto Manutenzione	
✓ Tipo IVA	
X Sold as Seen	



Equipaggiamento

Note

Ispezione

Ispezione


Piazzale -
Sede d'Asta Madrid

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Tecnico) PARA MÁS FOTOS +
COMPROBAR POSIBLES DAÑOS +
INFORMACIÓN ADICIONAL

Piazzale
Sede d'Asta

-
Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -

Tipo Danno : -

Dimensione danno : -