CONDITION REPORT

2019 Peugeot PARTNER (O) Furgon Confort L1 1.6 BlueHDi 55KW (75CV

2019 | 68064 KM | Manuale | GASOLIO | 75 hp

Informazioni dal Venditore

3714KTM

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	Corporativo
CV	75 hp
VIN	VF37ABHW6JJ761838
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	11/02/2019
Data ultimo Tagliando	-

✗ **2ª CHAVE**

✗ **Libretto Manutenzione**

✓ **Tipo IVA**

✗ **Sold as Seen**

Equipaggiamento

Note

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Tecnico) PARA COMPROBAR POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN ADICIONAL

Ispezione

Piazzale	-
Sede d'Asta	Madrid

Ispezione

Piazzale	-
Sede d'Asta	Madrid

Valutazione del danno

Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -