



CONDITION REPORT

**2022 DS DS 3 CROSSBACK PureTech 73 kW Manual
PERFORMANCE LINE 100CV**


2022 | 91841 KM | Manuale | | 100 hp

Informazioni dal Venditore



4583LWP

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	Blanco banquise
CV	100 hp
VIN	VR1URHNEKMW108879
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	28/02/2022
Data ultimo Tagliando	-
2ª CHAVE	
Libretto Manutenzione	
Tipo IVA	
Sold as Seen	



Equipaggiamento

Note

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Técnico) PARA COMPROBAR
POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN
ADICIONAL

Ispezione


Piazzale
Sede d'Asta

-
Madrid

Ispezione

Piazzale	-
Sede d'Asta	Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -

Tipo Danno : -

Dimensione danno : -