



CONDITION REPORT

2019 Citroen C3 BlueHDi 73KW (100CV) S&S FEEL 99CV


2019 | 66133 KM | Manuale | GASOLIO | 99 hp

Informazioni dal Venditore



7229KWV

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	Blanco
CV	99 hp
VIN	VF7SXYHYPKT586918
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	07/05/2019
Data ultimo Tagliando	-
2ª CHAVE	
Libretto Manutenzione	
Tipo IVA	
Sold as Seen	



Equipaggiamento

Note

Ispezione


IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Tecnico) PARA COMPROBAR
POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN
ADICIONAL

Piazzale	-
Sede d'Asta	Madrid

Ispezione

Piazzale	-
Sede d'Asta	Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -