



# CONDITION REPORT

**2019 BMW X2 Sdrive18d 150CV**

2019 | 97005 KM | auto | GASOLIO | 150 hp

Informazioni dal Venditore



**1281LDL**

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	Gris oscuro
CV	150 hp
VIN	WBAYK510305P68323

**Ispezione Tecnica**

Certificato di Proprietà No

Data Immatricolazione 23/12/2019

Data ultimo Tagliando -

- 2ª CHAVE
- Libretto Manutenzione
- Tipo IVA
- Sold as Seen



### Equipaggiamento

### Note

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN  
(Informe Tecnico) PARA COMPROBAR  
POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN  
ADICIONAL

### Ispezione

<b>Piazzale</b>	-
<b>Sede d'Asta</b>	Madrid

### Ispezione

<b>Piazzale</b>	-
<b>Sede d'Asta</b>	Madrid

### Valutazione del danno



Dettagli danno : -

Tipo Danno : -

Dimensione danno : -