



CONDITION REPORT

**2019 Volkswagen CADDY Prof Maxi Furgon 2.0 TDI 90kW
BMT 4Mot 122CV**

2019 | 75013 KM | Manuale | GASOLIO | 122 hp



Informazioni dal Venditore



5500LCH

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	Blanco candy sÃ³lido
CV	122 hp
VIN	WV1ZZZ2KZLX017896
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	06/11/2019
Data ultimo Tagliando	-

-  2ª CHAVE
-  Libretto Manutenzione
-  Tipo IVA
-  Sold as Seen



Equipaggiamento

Note

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Técnico) PARA COMPROBAR
POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN
ADICIONAL

Ispezione

Piazzale	-
Sede d'Asta	Madrid

Ispezione

Piazzale	-
Sede d'Asta	Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -