CONDITION REPORT

2017 Volkswagen CADDY Profesional Furgon 1.4 TGI BM 110CV

2017 | 128706 KM | Manuale | hybrid | 110 hp

Informazioni dal Venditore

6121KBX

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	Blanco
CV	110 hp
VIN	WV1ZZZ2KZHX094072
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	20/07/2017
Data ultimo Tagliando	-

✗ **2ª CHAVE**

✗ **Libretto Manutenzione**

✓ **Tipo IVA**

✗ **Sold as Seen**

Equipaggiamento

Note

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Tecnico) PARA COMPROBAR POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN ADICIONAL

Ispezione

Piazzale	-
Sede d'Asta	Madrid

Ispezione

Piazzale	-
Sede d'Asta	Madrid

Valutazione del danno

Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -