



# CONDITION REPORT

2022 Citroen C3 BlueHDi 75KW (100CV) S&S Live Pack  
102CV

2022 | 64936 KM | Manuale | GASOLIO | 102 hp


Informazioni dal Venditore



**9980LXJ**

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	Blanco banquise
CV	102 hp
VIN	VF7SXYHTUNT539335
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	20/04/2022
Data ultimo Tagliando	-

- 2ª CHAVE
- Libretto Manutenzione
- Tipo IVA
- Sold as Seen



### Equipaggiamento

### Note

### Ispezione

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN  
(Informe Tecnico) PARA COMPROBAR  
POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN  
ADICIONAL

**Piazzale** -  
**Sede d'Asta** Madrid

### Ispezione

**Piazzale** -  
**Sede d'Asta** Madrid

### Valutazione del danno



Dettagli danno : -  
Tipo Danno : -  
Dimensione danno : -