



# CONDITION REPORT

2008 SEAT Leon Diesel 2.0 TDi Sport Up DSG 140CV  
Hatchback

2008 | 147901 KM | auto | GASOLIO | 140 hp

3

Grade  
Manheim

57-FH-31

Cilindrata	1968 cm3
Posti	5
Numero di Porte	5
Tipo Veicolo	Berlina
Colore Carrozzeria	Vermelho
CV	140 hp
VIN	VSSZZZ1PZ8R078838
Ispezione Tecnica	3/1/2018
Certificato di Proprietà	Yes
Data Immatricolazione	29/02/2008
Data ultimo Tagliando	Aos 45.448 kms em 12.02.2010



2ª CHAVE








Libretto Manutenzione



Tipo IVA



Sold as Seen



## Info Condizioni

<b>Sold as Seen</b>	No
<b>Motore</b>	-
<b>Cambio</b>	-
<b>Suspension</b>	-
<b>Freni</b>	-
<b>Frizione</b>	-
<b>Cambio</b>	-
<b>Steering</b>	-

## Equipaggiamento

CAMBIO AUTOMATICO  
FARI ALLO XENO  
CERCHI IN LEGA  
AIUTO PARCHEGGIO  
SECONDE CHIAVI  
Libretto Manutenzione  
CONDIZ. AUTO

## Note

CUSTO AVERB 80€/  
DEMORA APROX 30  
IPO 1.3.2018  
ULT REV Aos 45.448 kms em 12.02.2010  
PNEUS EM MAU ESTADO  
RUIDO AO ROLANTIM  
MOTOR CUSTA DESENVOLVER  
VIBRACAO NO MOTOR  
BARULHO DE SUSPENSAO


## Ispezione

**Piazzale** Lisboa  
**Sede d'Asta** Lisboa


## Valutazione del danno




**Dettagli danno :** Pára-brisas\_frente  
**Tipo Danno :** Picado  
**Dimensione danno :** Ver Imagem



**Dettagli danno :** Capot  
**Tipo Danno :** Pintura danificado  
**Dimensione danno :** Ver Imagem




**Dettagli danno :** Pára-choques\_frente  
**Tipo Danno :** Raspado  
**Dimensione danno :** Ver Imagem




**Dettagli danno :** Guarda-lamas\_frente\_esquerda  
**Tipo Danno :** Mossas  
**Dimensione danno :** Ver Imagem



**Dettagli danno :** Lateral\_esq  
**Tipo Danno :** Pintura danificado +raspado +riscado  
**Dimensione danno :** Ver Imagem



**Dettagli danno :** Pára-choques\_traseiro  
**Tipo Danno :** Raspado  
**Dimensione danno :** Ver Imagem




**Dettagli danno :** Guarda-lamas\_traseiro\_direita  
**Tipo Danno :** Raspado +riscado +mossa  
**Dimensione danno :** Ver Imagem




**Dettagli danno :** Lateral\_drt  
**Tipo Danno :** Raspado +riscado +mossa  
**Dimensione danno :** Ver Imagem



**Dettagli danno :** Habitáculo  
**Tipo Danno :** Rasgado+gasto+danificado  
**Dimensione danno :** Ver Imagem



**Dettagli danno :** Pilar  
**Tipo Danno :** Queimado  
**Dimensione danno :** Ver Imagem



**Dettagli danno :** Habitáculo  
**Tipo Danno :** Sujo  
**Dimensione danno :** Ver Imagem