



CONDITION REPORT

BMW Serie-1 LCI Diesel 116 d EfficientDynamics 116CV Hatchback

| 182911 KM | Manuale | GASOLIO | 116 hp

4

**Grade
Manheim**



86-QX-25


Cilindrata	1496 cm3
Posti	5
Numero di Porte	5
Tipo Veicolo	Berlina
Colore Carrozzeria	Branco
CV	116 hp
VIN	WBA1V91080V735723

Ispezione Tecnica

Certificato di Proprietà Yes

Data Immatricolazione

Data ultimo Tagliando REGISTO DIGITAL



2ª CHAVE



Libretto Manutenzione



Tipo IVA



Sold as Seen



Info Condizioni		Equipaggiamento	Note
Sold as Seen	No	AIUTO PARCHEGGIO	REGISTO DIGITAL
Motore	-	CERCHI IN LEGA	CUSTO AVERB 108€/
Cambio	-	CAIXA 6	DEMORA APROX 60 DIAS
Suspension	-	AC AUTOMATICO	SEM DUA E IPO DISPONIVEIS NA
Freni	-	LED DIURNOS PRESENÇA	MANHEIM
Frizione	-	FARI ALLO XENO	
Cambio	-	LIVRO DE REVISÕES DIGITAL	
Steering	-	SECONDE CHIAVI	

Ispezione

Piazzale Lisboa
Sede d'Asta Lisboa

Valutazione del danno



Dettagli danno : Pára-choques_frente
Tipo Danno : Danificado
Dimensione danno : Ver Imagem



Dettagli danno : Pára-choques_traseiro
Tipo Danno : Raspado
Dimensione danno : Ver Imagem



Dettagli danno : Habitáculo
Tipo Danno : C/ desgaste
Dimensione danno : Ver Imagem



Dettagli danno : Habitáculo
Tipo Danno : Buraco resultante de queimadura
Dimensão danno : Ver Imagem



Dettagli danno : Habitáculo
Tipo Danno : C/ desgaste
Dimensione danno : Ver Imagem