



CONDITION REPORT

2019 Renault Clio IV Diesel Fase II 1.5 dCi Zen 75CV
Hatchback

2019 | 84919 KM | Manuale | GASOLIO | 75 hp

3 Grade
Manheim



06-XP-55

Cilindrata	1461 cm3
Posti	5
Numero di Porte	5
Tipo Veicolo	Berlina
Colore Carrozzeria	Cinzento
CV	75 hp
VIN	VF1R9800063202595

Ispezione Tecnica

Certificato di Proprietà No

Data Immatricolazione 11/06/2019

Data ultimo Tagliando -

2^a CHAVE

Libretto Manutenzione

Tipo IVA

Sold as Seen



Info Condizioni		Equipaggiamento	Note
Sold as Seen	No	AC MANUAL	
Motore	Buono	SECONDE CHIAVI	
Cambio	Buono	Libretto Manutenzione	
Suspension	Buono		
Freni	Buono		
Frizione	Buono		
Cambio	Buono		
Steering	Buono		

Ispezione

Piazzale	Lisboa
Sede d'Asta	Lisboa

Valutazione del danno



Dettagli danno : Pára-choques_frente
Tipo Danno : Raspado
Dimensione danno : Ver Imagem



Dettagli danno : Capot
Tipo Danno : Vincido
Dimensione danno : Ver Imagem



Dettagli danno : Pára-choques_traseiro
Tipo Danno : Raspado
Dimensione danno : Ver Imagem



Dettagli danno : Porta_deatrás_direita
Tipo Danno : Mossas
Dimensione danno : Ver Imagem



Dettagli danno : Farol_frente_direita
Tipo Danno : Raspado
Dimensione danno : Ver Imagem



Dettagli danno : Banco
Tipo Danno : Queimado
Dimensione danno : Ver Imagem



Dettagli danno : Habitáculo
Tipo Danno : Gasto
Dimensione danno : Ver Imagem