



# CONDITION REPORT

2019 Renault Clio V Diesel 1.5 Blue dCi RS Line 115CV  
Hatchback

2019 | 62004 KM | Manuale | GASOLIO | 115 hp



**3** Grade  
**Manheim**



**45-ZQ-70**

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Cilindrata               | 1461 cm3                    |
| Posti                    | 5                           |
| Numero di Porte          | 5                           |
| Tipo Veicolo             | Berlina                     |
| Colore Carrozzeria       | Cinzenzo                    |
| CV                       | 115 hp                      |
| VIN                      |                             |
| Ispezione Tecnica        |                             |
| Certificato di Proprietà | Yes                         |
| Data Immatricolazione    | 23/12/2019                  |
| Data ultimo Tagliando    | AOS 11188 KMS EM 08.02.2021 |

- ✖ 2ª CHAVE
- ✓ Libretto Manutenzione
- ✓ Tipo IVA
- ✖ Sold as Seen



| Info Condizioni     |       | Equipaggiamento       | Note                    |
|---------------------|-------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Sold as Seen</b> | No    | GPS                   |                         |
| <b>Motore</b>       | Buono | CERCHI IN LEGA        | DOCUMENTACAO            |
| <b>Cambio</b>       | Buono | AIUTO PARCHEGGIO      | CUSTO AVERBAMENTO 108€  |
| <b>Suspension</b>   | Buono | AC AUTOMÁTICO         | APROXIMADAMENTE 45 DIAS |
| <b>Freni</b>        | Buono | Libretto Manutenzione |                         |
| <b>Frizione</b>     | Buono |                       |                         |
| <b>Cambio</b>       | Buono |                       |                         |
| <b>Steering</b>     | Buono |                       |                         |

### Ispezione

|                    |        |
|--------------------|--------|
| <b>Piazzale</b>    | Lisboa |
| <b>Sede d'Asta</b> | Lisboa |

### Valutazione del danno



**Dettagli danno :** Pára-choques\_frente  
**Tipo Danno :** Raspado  
**Dimensão danno :** Ver Imagem



**Dettagli danno :** Pára-brisas\_frente  
**Tipo Danno :** Picado  
**Dimensão danno :** Ver Imagem



**Dettagli danno :** Porta\_frente\_esquerda  
**Tipo Danno :** Riscos  
**Dimensão danno :** Ver Imagem



**Dettagli danno :** Porta\_detrás\_direita  
**Tipo Danno :** Riscos  
**Dimensão danno :** Ver Imagem



**Dettagli danno :** Volante  
**Tipo Danno :** Sujo  
**Dimensão danno :** Ver Imagem



**Dettagli danno :** Banco\_Condutor  
**Tipo Danno :** Sujo  
**Dimensão danno :** Ver Imagem