



CONDITION REPORT

2019 ALFA ROMEO Alfa Giulietta Diesel 1.6 JTDm 120CV Hatchback

2019 | 94086 KM | Manuale | GASOLIO | 120 hp

3

Grade
Manheim



63-XD-48

Cilindrata 1598 cm³

Posti 5

Numero di Porte 5

Tipo Veicolo Berlina

Colore Carrozzeria Branco

CV 120 hp

VIN

Ispezione Tecnica

Certificato di Proprietà No

Data Immatricolazione 28/02/2019

Data ultimo Tagliando -

X 2^a CHAVE

X Libretto Manutenzione

✓ Tipo IVA

X Sold as Seen



Info Condizioni		Equipaggiamento	Note
Sold as Seen	No	AC AUTOMATICO	
Motore	Buono	GPS	DOCUMENTACAO
Cambio	Buono	CERCHI IN LEGA	CUSTO AVERBAMENTO 80€
Suspension	Regolare	AIUTO PARCHEGGIO	APROXIMADAMENTE 60 DIAS
Freni	Buono		SEM DUA E IPO DISPONIVEIS NA
Frizione	Buono		MANHEM
Cambio	Buono		
Steering	Buono		

Ispezione

Piazzale	Lisboa
Sede d'Asta	Lisboa

Valutazione del danno



Dettagli danno : Pára-choques_frente
Tipo Danno : Raspado
Dimensione danno : Ver Imagem



Dettagli danno : Pára-brisas_frente
Tipo Danno : Picado
Dimensione danno : Ver Imagem



Dettagli danno : Pára-choques_traseiro
Tipo Danno : Partido
Dimensione danno : Ver Imagem



Dettagli danno : Guarda-lamas_traseiro_direita
Tipo Danno : Raspado
Dimensione danno : Ver Imagem



Dettagli danno : Espelhos
Tipo Danno : Raspado
Dimensione danno : Ver Imagem



Dettagli danno : Jantes
Tipo Danno : Raspado
Dimensione danno : Ver Imagem



Dettagli danno : Habitáculo
Tipo Danno : Gasto
Dimensione danno : Ver Imagem