



CONDITION REPORT

Audi A6 Avant Diesel 2.0 TDi Exclusive 140HP Estate
| 201112 KM | Manual | DIESELMOTOR | 140 hp

3 Grade
Manheim

62-GF-94



| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Engine Size | 1968 cm3 |
| Seats | 5 |
| Number of Doors | 5 |
| Body Style | Estate |
| Body Colour | Preto |
| HP | 140 hp |
| VIN | |
| Technical Inspection | |
| DUA | Yes |
| Registration Date | |
| Last Service Date | AOS 116862 KMS EM 26.08.2014 |

- 2ª CHAVE
- ONDERHOUDSBOEKJE
- VAT
- Sold as Seen



Condition Info

Equipment

Public Notes

ESTOFOS EM PELE
PARKEERHULP
ONDERHOUDSBOEKJE
MAN AIRCON
XENON LAMPEN
LICHTMETALEN VELGEN

IUC JULHO 2021 A LIQUIDAR PELO
COMPRADOR €: 207.13
VIBRAÇÃO NO MOTOR
CUSTO AVERB 80€
APROX 30 DIAS

Inspection

Location Lisboa
Auction Centre Lisboa

Damage Assesment



Damage Detail : Pára-choques_frente
Damage Type : Raspado
Damage Size : Ver Imagem



Damage Detail : Capot
Damage Type : Pidado +Riscos
Damage Size : Ver Imagem



Damage Detail : Pára-brisas_frente
Damage Type : Danificado
Damage Size : Ver Imagem



Damage Detail : Pára-choques_traseiro
Damage Type : Raspado
Damage Size : Ver Imagem



Damage Detail : Farolins_Traseiro
Damage Type : Partido
Damage Size : Ver Imagem



Damage Detail : Guarda-lamas_traseiro_direita_+Porta
Damage Type : Amolgado +Raspado
Damage Size : Ver Imagem



Damage Detail : Porta_frente_direita
Damage Type : Riscos +Mossas
Damage Size : Ver Imagem



Damage Detail : Jantes
Damage Type : Raspado
Damage Size : Ver Imagem



Damage Detail : Habitáculo
Damage Type : Gasto
Damage Size : Ver Imagem



Damage Detail : Habitáculo
Damage Type : Gasto
Damage Size : Ver Imagem



Damage Detail : Forro/_Tejadilho
Damage Type : Descolado
Damage Size : Ver Imagem