



CONDITION REPORT

2015 MITSUBISHI Outlander Diesel 2.2 DI-D Instyle Navi
150HP Combi

2015 | 139433 KM | Manual | DIESELMOTOR | 150 hp

3

Grade
Manheim

88-QO-80

Engine Size	2268 cm3
Seats	7
Number of Doors	5
Body Style	Combi
Body Colour	Preto
HP	150 hp
VIN	
Technical Inspection	
DUA	Yes
Registration Date	19-11-2015
Last Service Date	-

- ✗ 2ª CHAVE
- ✗ ONDERHOUDSBOEKJE
- ✗ VAT
- ✗ Sold as Seen



MANHEIM
Auction Services
COX AUTOMOTIVE



Condition Info

Sold as Seen	No
MOTOR	Regular
Transmission	Good
Suspension	Good
Brakes	Good
Clutch	Good
Gearbox	Good
Steering	Good

Equipment

7 SEATS
AC AUTOMÁTICO
CAIXA 6
ACHTERUITRIJCAMERA
ESTOFOS EM PELE
XENON LAMPEN
GPS
LICHTMETALEN VELGEN
PARKEERHULP
TOIT OUVRANT

Public Notes

CUSTO AVERB 80€/DEMORA APROX 30 DIAS
IPO ATE 19-11-2023

Inspection

Location	Lisboa
Auction Centre	Lisboa

Damage Assesment



Damage Detail : Capot
Damage Type : Riscos superficiais+Picado
Damage Size : Ver Imagem



Damage Detail : Pára-choques_frente
Damage Type : Raspado
Damage Size : Ver Imagem



Damage Detail : Pára-choques_frente
Damage Type : Raspado
Damage Size : Ver Imagem



Damage Detail : Porta_frente_esquerda
Damage Type : Riscos
Damage Size : Ver Imagem



Damage Detail : Porta_detrás_esquerda
Damage Type : Raspado +mossas pq
Damage Size : Ver Imagem



Damage Detail : Pára-choques_traseiro
Damage Type : Raspado +mossas pq
Damage Size : Ver Imagem



Damage Detail : Pára-choques_traseiro
Damage Type : Raspado +Riscado +mossas pq
Damage Size : Ver Imagem



Damage Detail : Lateral_drt
Damage Type : Riscos superficiais
Damage Size : Ver Imagem



Damage Detail : Porta_frente_direita
Damage Type : Riscado
Damage Size : Ver Imagem



Damage Detail : Jantes
Damage Type : Raspadas
Damage Size : Ver Imagem



Damage Detail : Habitáculo
Damage Type : c/ desgaste
Damage Size : Ver Imagem



Damage Detail : Habitáculo
Damage Type : Sujo
Damage Size : Ver Imagem